2026年度　処理施設の維持管理に関する記録（1）

更新日：2026年11月01日
期間：2026年04月01日～2027年03月31日

産業廃棄物処理実績　（単位：トン）

＜愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場（管理型）＞

区分	品　　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産	鉱さい（有害物質を除く）	0	0	0	0	0	0	0					
業	電気炉ダスト処理物（有害物質を除く）	0	0	0	0	0	0	0					
廃	煉瓦くず（有害物質を除く）	0	0	0	0	0	0	0					
棄	汚でい（有害物質を除く）	0	0	0	0	0	0	0					
物	一般廃棄物	0	0	0	0	0	0	0					

2026年度　処理施設の維持管理に関する記録(2)

更新日:2026年11月01日
期間:2026年04月01日～2027年03月31日

水質測定結果 ＜測定対象:周縁地下水、採取場所:知多工場最終処分場内;地下水No1＞
最終処分場:愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場(管理型)

測定項目		単位	測定頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					採:13(月)	採:18(月)	採:8(月)	採:13(月)	採:17(月)	採:14(月)	採:13(火)					
					検:16(木)	検:21(木)	検:11(木)	検:16(木)	検:20(木)	検:17(木)	検:16(金)					
地下水等検査項目※1	カドミウム	mg/l	1回/年以上	0.003	—	—	—	<0.0003	—	—	—					
	全シアン	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	鉛	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	六価クロム	mg/l		0.02	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	砒素	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	総水銀	mg/l		0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	アルキル水銀	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	セレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	ジクロロメタン	mg/l		0.02	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	四塩化炭素	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004	—	—	—	<0.0004	—	—	—					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.1	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04	—	—	—	<0.004	—	—	—					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		1	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006	—	—	—	<0.0006	—	—	—					
	トリクロロエチレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	テトラクロロエチレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	ベンゼン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.001	—	—	—					
	シマジン	mg/l		0.003	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	チオベンカルブ	mg/l		0.02	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	チウラム	mg/l		0.006	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		10	—	—	—	3.5	—	—	—					
	クロロエチレン	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	1,4-ジオキサン	mg/l		0.05	—	—	—	<0.005	—	—	—					
※電気伝導率		mS/m	1回/年以上	なし	1615	1578	1609	1379	1469	1318	1190					
※ダイオキシン濃度		pg-TEQ/l	1回/年以上	1	—	—	—	0.09	—	—	—					

※1:地下水等検査項目の測定は、年1回実施(5月測定予定)　※2:電気伝導率の測定は、社内で毎月実施　※3:ﾀﾞｲｵｷｼﾝ濃度測定は、年1回実施(5月測定予定)

測定結果が基準値を超えた場合の措置

基準値を超えた項目	原因	措置実施日	措置内容

2026年度　処理施設の維持管理に関する記録(2)

更新日:2026年10月01日
期間:2026年04月01日～2027年03月31日

水質測定結果 ＜測定対象:周縁地下水、採取場所:知多工場最終処分場内;地下水No2＞
最終処分場:愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場(管理型)

測定項目		単位	測定頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					採:13(月)	採:18(月)	採:8(月)	採:13(月)	採:17(月)	採:14(月)	採:13(火)					
					検:16(木)	検:21(木)	検:11(木)	検:16(木)	検:20(木)	検:17(木)	検:16(金)					
地下水等検査項目※1	カドミウム	mg/l	1回/年以上	0.003	—	—	—	<0.0003	—	—	—					
	全シアン	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	鉛	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	六価クロム	mg/l		0.02	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	砒素	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	総水銀	mg/l		0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	アルキル水銀	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l		検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—					
	セレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.005	—	—	—					
	ジクロロメタン	mg/l		0.02	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	四塩化炭素	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004	—	—	—	<0.0004	—	—	—					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.1	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04	—	—	—	<0.004	—	—	—					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		1	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006	—	—	—	<0.0006	—	—	—					
	トリクロロエチレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.002	—	—	—					
	テトラクロロエチレン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	ベンゼン	mg/l		0.01	—	—	—	<0.001	—	—	—					
	シマジン	mg/l		0.003	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	チオベンカルブ	mg/l		0.02	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	チウラム	mg/l		0.006	—	—	—	<0.0005	—	—	—					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		10	—	—	—	2.4	—	—	—					
	クロロエチレン	mg/l		0.002	—	—	—	<0.0002	—	—	—					
	1,4-ジオキサン	mg/l		0.05	—	—	—	<0.005	—	—	—					
※電気伝導率		mS/m	1回/年以上	なし	1504	1515	1498	1485	1443	15	16					
※ダイオキシン濃度		pg-TEQ/l	1回/年以上	1	—	—	—	0.35	—	—	—					

※1:地下水等検査項目の測定は、年1回実施(5月測定予定)　※2:電気伝導率の測定は、社内で毎月実施　※3:ﾀﾞｲｵｷｼﾝ濃度測定は、年1回実施(5月測定予定)

測定結果が基準値を超えた場合の措置

基準値を超えた項目	原因	措置実施日	措置内容

最終処分場　　知多工場最終処分場(管理型)

