

2016年1月9日
愛知製鋼株式会社

知多工場 第2棒線工場事故に関して

1月8日の23時40分ごろ、弊社、知多工場内の第2棒線工場におきまして爆発事故が発生いたしました。

近隣の皆様をはじめ関係の皆様には、ご心配と不安をお掛けし、心よりお詫び申し上げます。

従業員の被害については、確認のため4名が病院で診察を受けましたが、特に異常はございませんでした。

設備被害につきましては、事故が発生した加熱炉および建屋の一部が損傷しております。原因につきましては、現在、消防および警察に協力し調査中でございます。

今後、早急な原因究明と再発防止策を徹底していくとともに、早期復旧をはかり、地域の皆様やお客様にご心配・ご迷惑をお掛けしないように全力を尽くして努めてまいります。