

2016年1月11日
愛知製鋼株式会社

知多工場 第2棒線圧延工場 復旧見通し

このたびは、1月8日 当社 知多工場内の第2棒線工場で発生した事故にあたり、近隣住民の皆様やお客様をはじめとする多くの方々に多大なるご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

本事故に関し、現在、対策本部を立ち上げ、建屋、設備の損傷状態を確認しながら、関係者一同 全力を尽くし、第2棒線工場の生産ライン復旧に努めております。

現時点の復旧見通しとしては、1ヶ月以上を想定しており、状況を見ながら1日でも早く通常操業の再開ができるよう全力を尽くしております。

復旧までの間、当社在庫での対応や代替ラインでの生産、同業他社様への生産委託も含め、お客様にはご迷惑をおかけすることのないよう 精一杯 責任を果たしていく所存でございます。

なお、本件が当社連結業績に与える影響は現時点では不明でございますが、詳細が判明し、開示が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。